

Anexa 07
ZCP Lascăr Catargiu – intervenții contemporane

Insertii contemporane – construcții noi

Tipul intervenției în raport cu caracterul ZCP	Adresa poștală		Observații
	Artera	Nr. poștal	
Neutre	Bd. Lascăr Catargiu	30 (corp 2)	
Agresive	Bd. Lascăr Catargiu	22	Materiale neconforme, arhitectură de calitate slabă
		47-53	Prea înaltă.
	Str. Povernei	15-17	Prea înaltă.

Intervenții pe clădiri existente

Tipul intervenției în raport cu caracterul ZCP	Adresa poștală		Observații
	Artera	Nr. poștal	
de bună calitate	Bd. Lascăr Catargiu	3	
		4	
		6	
		15	
		21	
		30	
		40	
		46	
de calitate redusă	Bd. Lascăr Catargiu	6	Adiții de volume inestetice.
		11	Materiale și culori neconforme.
		14	Termoizolație cu polistiren, culori neconforme.
		35	Culori neconforme.
		41	Culori neconforme.
		48	Culori neconforme.
		56	Adiții de volume inestetice.

Parcele neconstruite

Adresa poștală		Observații
Artera	Nr. poștal	
Str. Visarion	8	Clădire demolată recent
Bd. Lascăr Catargiu	58	Spațiul needificat din spatele clădirii, deschis spre bd. Lascăr Catargiu, este utilizat impropriu ca parcare pentru autoturisme.