

**Studiu privind
Zona Construită Protejată nr. 01 Calea Moșilor**

A. ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ

A.1. Delimitarea subzonelor din interiorul ZCP Calea Moșilor (anexele 01 – 05)

A.2. Raportarea PUZ ZCP 2000 la situația din teren

A.2.a. Suprapuneri ale ZCP Calea Moșilor cu ZCP învecinate (anexa 06)

A.2.b. Amplasarea clădirilor față de aliniament

A.2.c. Regimul de înălțime

A.3. Intervenții contemporane în ZCP Calea Moșilor (anexa 07)

A.3.a. Inserții contemporane

A.3.b. Intervenții pe clădiri existente

A.3.c. Parcele neconstruite

A.4. Monumente istorice (anexa 08)

A.5. Clădiri expertizate tehnic din punctul de vedere al riscului seismic (anexa 09)

Anexe

Anexa 01

Elemente esențiale din evoluția istorică a țesutului urban din ZCP Calea Moșilor

Anexa 02

Elemente esențiale privind regimul de construcție din ZCP Calea Moșilor

Anexa 03

Profilul funcțional istoric și actual al ZCP Calea Moșilor

Anexa 04

Delimitarea subzonelor identificate în cadrul ZCP Calea Moșilor

Anexa 05

Caracteristicile esențiale ale subzonelor identificate în cadrul ZCP Calea Moșilor

Anexa 06

**Lista imobilelor care, conform PUZ ZCP 2000,
fac parte din ZCP Calea Moșilor și, simultan, din alte ZCP**

Anexa 07

ZCP Calea Moșilor – intervenții contemporane

Anexa 08

ZCP Calea Moșilor – imobile și ansambluri clasate conform LMI 2015

Anexa 09

ZCP Calea Moșilor – Lista imobilelor [sic] expertizate tehnic din punct [sic] al riscului seismic (actualizată la data de 06.11.2018)