

**Studiu privind  
Zona Construită Protejată nr. 33 Thomas Masaryk**

**A. ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ**

**A.1. Delimitarea subzonelor din interiorul ZCP Thomas Masaryk (anexele 01 – 05)**

**A.2. Raportarea PUZ ZCP 2000 la situația din teren**

**A.2.a. Suprapuneri ale ZCP Thomas Masaryk cu ZCP învecinate (anexa 06)**

**A.2.b. Amplasarea clădirilor față de aliniament**

**A.2.c. Regimul de înălțime**

**A.3. Intervenții contemporane în ZCP Thomas Masaryk (anexa 07)**

**A.3.a. Clădiri noi și, după caz, părți de clădire noi**

**A.3.b. Intervenții pe clădiri existente**

**A.3.c. Parcele neconstruite**

**A.4. Monumente istorice (anexa 08)**

**A.5. Clădiri expertizate tehnic din punctul de vedere al riscului seismic (anexa 09)**

Anexe

Anexa 01

**Elemente esențiale din evoluția istorică a țesutului urban din ZCP Thomas Masaryk**

Anexa 02

**Elemente esențiale privind regimul de construcție din ZCP Thomas Masaryk**

Anexa 03

**Profilul funcțional istoric și actual al ZCP Thomas Masaryk**

Anexa 04

**Delimitarea subzonelor identificate în cadrul ZCP Thomas Masaryk**

Anexa 05

**Caracteristicile esențiale ale subzonelor identificate în cadrul ZCP Thomas Masaryk**

Anexa 06

**Lista imobilelor care, conform PUZ ZCP 2000,  
fac parte din ZCP Thomas Masaryk și, simultan, din alte ZCP**

Anexa 07

**ZCP Thomas Masaryk – intervenții contemporane**

Anexa 08

**ZCP Thomas Masaryk – imobile și ansambluri clasate conform LMI 2015**

Anexa 09

**ZCP Thomas Masaryk – Lista imobilelor [sic] expertizate tehnic din punct [sic] al riscului seismic (actualizată la data de 07.01.2020)**